

**ダイアボンド DW3127**

ダイアボンドDW3127は、アクリル樹脂系の水性粘着剤です。

## § 特長

1. 再はく離用に最適です。
2. 乾燥皮膜は無色透明です。
3. ノンホルムアルデヒド仕様です。

## § 用途

布、プラスチック、ナイロン、ゴム等、幅広い被着材に使用可能です。

## § 一般性状

主 成 分	アクリル樹脂
外 観	乳白色
不 揮 発 分 (%)	52.0 ± 2.0
粘 度 (mPa·s) at23℃	15,000 ~ 25,000
p H	6.0 ~ 8.0
保 証 期 間 (月) at25℃	6

## § 使用方法

1. 前 処 理 被着材表面の水分やゴミ、油などを除去し、汚れのないよう清浄にします。
2. 塗布方法 標準塗布量は 50~150g/m<sup>2</sup>(wet)です。
3. 乾燥・接着方法 接着剤塗布後 100~110℃で 2~3 分間乾燥後、貼り合わせます。  
皮膜が透明になるまで乾燥させて下さい。
4. 養 生 常温で 1 日以上養生させます。

## § 注意事項

- 全体が均一になるまで攪拌してからご使用下さい。
- 取扱い作業中は、よく換気をして下さい。
- 目に入った場合には、多量の水で洗い、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、すぐに付着物をふき取り、水と石けんでよく洗って下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、水で口の中を注ぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 器具の洗浄は、使用后すぐに行ってください。
- 乾燥皮膜は、酢酸エチル、MEKなどで洗浄して下さい。
- 容器を密閉して、直射日光の当たらない場所で、5℃～35℃で保管して下さい。
- 容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理して下さい。
- 空容器は、中身を使いきってから廃棄して下さい。
- 接着剤を廃棄する場合、産業廃棄物の許可を受けた専門業者に委託して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 水性の為、被着材及び施工法によっては錆が発生する可能性がありますので、十分な確認試験をお願いします。